

RH650V

Tehniskais fēns

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet šo instrukciju.

Lietošanas instrukcija

Latviski

Slēdzis

Displejs

Karstā gaisa sprausla

Temperatūras paaugstināšanas poga

Temperatūras paaugstināšanas poga

Gaisa plūsmas palielināšanas poga

Gaisa plūsmas samazināšanas poga

Sprausla (plakana)

Skrāpis

Sprausla (apaļa)

Sprausla (izliekta virsma)

Sprausla (stikla aizsargs)

Simboli

BRĪDINĀJUMS

Turpmāk attēloti simboli, kurus izmanto šai ierīcei. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka saprotat to nozīmi. Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās izpildi atbilstoši vietējiem likumdošanas aktiem izlietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā videi nekaitīgas otrreizējas pārstrādes punktos.

(oriģinālā instrukcija)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBAM AR ELEKTROINSTRUMENTIEM BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākai uzziņai. Brīdinājumos termins „elektroierīce“ attiecas uz elektroierīci, kas darbināma no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora enerģiju (bez vada).

1. Drošība darba vietā
 - a. Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Piekrautas vai slikti apgaismotas vietas veicina negadījumu rašanos.
 - b. Nedarbiniet elektroierīces sprādzienbīstamā vidē, proti, viegli uzliesmojošu šķidrums, gāzu vai putekļu tuvumā.

Elektroierīces rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.

- c. Elektroierīces lietošanas laikā bērnēm un citām personām jāatrodas drošā attālumā. Uzmanības novēršana darba laikā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroierīci.

2. Elektrodrošība

- a. Elektroierīces kontaktdakšai jābūt piemērotai sienas kontaktligzdai. Kontaktdakšu nedrīkst pārveidot.

Neizmantojiet adaptera kontaktdakšas, ja elektroierīce ir iezemēta.

Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- b. Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar zemētiem priekšmetiem, piemēram, caurļuvdiem, radiatoriem, plītiem un ledusskapjiem.

Ķermenim saskaroties ar zemēto priekšmetu, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- c. Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai.

Mitrumam iekļūstot elektroierīcē, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- d. Nebojājiet strāvas vadu. Neizmantojiet strāvas vadu elektroierīces nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no elektrotīkla. Neglabājiet strāvas vadu karstu, eļļainu, asu vai kustīgu priekšmetu tuvumā.

Bojāti vai samezģlojušies strāvas vadi palielina strāvas trieciena gūšanas risku.

- e. Strādājot ar elektroierīci ārpus telpām, lietojiet darbam ārā piemērotu pagarinātāju.

Darbam ārpus telpām piemērots pagarinātais samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- f. Ja nav iespējams izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā darba vidē, lietojiet noplūdes strāvas aizsargreļvu.

Noplūdes strāvas aizsargreļvs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

3. Personīgā drošība

- a. Esiet modri, sekojiet līdzi darbam un rikojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet elektroierīci, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu izraisītā reibumā.

Pat neliela neuzmanība elektroierīces lietošanas laikā var radīt nopietnus ievainojumus.

- b. Lietojiet individuālās aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus.

Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši apavi, ķivere vai dzirdes aizsarglīdzekļi, samazina traumu gūšanas risku.

- c. Nepieļaujiet ierīces nejaušu iedarbināšanu. Pirms ierīces pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai akumulatora ievietošanas, ierīces pacelšanas vai pārvietošanas, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī.

Elektroierīču nēsāšana, ja pirksts atrodas uz ieslēgšanas slēdža, vai ieslēgtu elektroierīču pieslēgšana elektrotīklam paaugstina ievainojumu gūšanas risku.

- d. Pirms elektroierīces ieslēgšanas noņemiet tai piestiprinātās regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatslēgas.

Elektroierīces rotējošajai daļai piestiprināta uzgriežņatslēga vai regulēšanas atslēga rada traumu gūšanas risku.

- e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet uz stabilas pamatnes un saglabājiet līdzsvaru.

Šādi uzlabosiet kontroli pār elektroierīci negaidītās situācijās.

- f. Valkājiet darbam piemērotu apģērbu. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Neļaujiet matiem, apģērbam vai cimdiem saskarties ar kustīgām daļām.

Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķērties kustīgajās daļās.

- g. Ja darba vietā ir uzstādītas putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pareizi uzstādītas un tiek pareizi lietotas.

Šīs ierīces samazina ar putekļiem saistītos riskus.

4. Elektroierīces lietošana un apkope

- a. Nelietojiet elektroierīci ar pārmērīgu spēku. Lietojiet darbam piemērotu elektroierīci.

Darbam piemērota elektroierīce ļauj darbu paveikt labāk un drošāk.

- b. Nelietojiet elektroierīci, ja tās slēdzi nav iespējams ieslēgt un izslēgt.

Ikvienu elektroierīci, kam nedarbojas slēdzis, ir bīstama un tā ir jāremontē.

- c. Pirms elektroierīces regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojiet tās kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.

Šādi novērsīsiet elektroierīces nejaušas iedarbināšanas risku.

- d. Glabājiet elektroierīces bērnēm nepieejamā vietā un neļaujiet elektroierīces lietot personām, kuras nav ar tām iepazinušās vai nav lasījušas šo instrukciju.

Elektroierīces ir bīstamas, ja tās lieto nekompetenti lietotāji.

- e. Elektroierīcēm jābūt labā tehniskā stāvoklī. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nobīdījušās, nesaskaras, nav bojātu daļu, kā arī pievērsiet uzmanību citiem faktoriem, kas var ietekmēt elektroierīces lietošanu.

Pirms elektroierīces lietošanas visi bojājumi ir jānovērš.

Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir neapmierinošs elektroierīces tehniskais stāvoklis.

- f. Griešanas instrumentiem ir jābūt asiem un tīriem.

Pareizi apkopti griešanas instrumenti ar asām malām ieķersies retāk un ir vieglāk vadāmi.

- g. Izmantojiet elektroierīci, piederumus, uzgaļus utt. atbilstoši lietošanas instrukcijai un elektroierīces noteiktajam veidam, ņemot vērā darba apstākļus un izpildāmā darba prasības.

Lietojot elektroierīci tam neparedzētam mērķim, var paaugstināties ievainojumu gūšanas risks.

5. Apkope

- a. Elektroierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts meistars, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

Tādējādi tiks nodrošināts elektroierīces darbināšanas drošums.

UZMANĪBU!

Bērniem un nespējīgām personām jāatrodas drošā attālumā.

Instrumenti, ko nelietojat, ir jāuzglabā bērniem un nespējīgām personām nepieejamā vietā.

DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI TEHNISKAJAM FĒNAM BRĪDINĀJUMS

1. Nelietojiet instrumentu un nepieskarieties kontaktspraudnim ar slapjām rokām.

Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

2. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet darba vietu un nelietojiet instrumentu, ja drošību nevar garantēt.

Pretējā gadījumā nepārrēdzamās vietās (kastēs, griestos, grīdās, dobās vietās) vai aiz tām esošie viegli uzliesmojošie priekšmeti var aizdegties.

3. Nelietojiet šo instrumentu izgarojošu vielu (šķīdinātājs, benzīns utt.) tuvumā

Pretējā gadījumā pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.

4. Kad instruments tiek izmantots virs zemes, nestāviet apakšā.

Neaizķeriet strāvas vadu un neraujiet to.

Pretējā gadījumā pastāv negadījumu risks.

5. Nevērsiet karstā gaisa strūklu tieši pret cilvēkiem vai dzīvniekiem. Neskatieties tieši sprauslā. Nekādā gadījumā nelietojiet to kā matu fēnu.

Pretējā gadījumā pastāv negadījumu vai ievainojumu risks.

6. Lietojot šo ierīci ar plastmasas, lakotiem vai līdzīgiem materiāliem, dažreiz var rasties ļoti toksiskas gāzes.

Vienmēr pārliecinieties, ka darba vieta ir pilnībā izvēdināta, un lietojiet putekļu masku.

7. Uzmanīgi apstrādājiet ar siltumu, pārvietojot tehnisko fēnu uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.

Pastāvīgi to vērojot uz vienu vietu, pastāv dūmošanas vai aizdegšanās risks.

8. Ja instruments nejausi nokrita vai tika pakļauts trieciena iedarbībai, pārbaudiet to, lai atrastu iespējamos bojājumus, plaisas vai defektus.

Bojājumi, plaisas un defekti var izraisīt ievainojumus.

9. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai konstatēts neparasts troksnis vai vibrācija, nekavējoties pārtrauciet darbināšanu un sazinieties ar HiK O K I pilnvaroto servisa centru, lai veiktu pārbaudi un remontu.

Ja turpināsi izmantot, pastāv ievainojuma risks.

10. Neatstājiet ieslēgtu instrumentu bez uzraudzības. Pretējā gadījumā pastāv negadījumu risks.

UZMANĪBU!

1. Komplektā iekļautās sprauslas daļas ir asas, tādēļ to noņemšanai no korpusa, piestiprināšanai vai atvienošanai lietojiet cimdus.

2. Karstā gaisa sprausla, sprauslas gals un karsētais materiāls instrumenta lietošanas laikā un uzreiz pēc tam ir ļoti karsti, tādēļ lietojiet cimdus un tieši tiem nepieskarieties.

3. Nelietojiet kārbās, atvilktnēs vai citās noslēgtās telpās.

Pastāvīgi to vērojot uz vienu vietu, pastāv dūmošanas vai aizdegšanās risks.

4. Pārliecinieties, ka instrumenta sprausla ir vismaz 5 cm attālumā no karsējamā materiāla. Neaizklājiet un nekādā citādā veidā nebloķējiet sprauslu.

Pretējā gadījumā tehniskais fēns var pārkarst, izraisot kļūmes.

5. Neieslēdziet un neizslēdziet instrumentu vairākas reizes pēc kārtas. Nelietojiet instrumentu ar salocītu vai savērtu strāvas vadu. Pretējā gadījumā pastāv kļūmju risks.

6. Nevērsiet uz leju karstā gaisa sprauslu uzreiz pēc lietošanas.

Pretējā gadījumā instruments var pārkarst, izraisot kļūmes.

7. Pirms uzglabāšanas pārliecinieties, ka tehniskais fēns ir pilnībā atdzisis.

Pretējā gadījumā pastāv apdegumu vai uzglabāšanas futlāra deformācijas risks.

TEHNISKIE DATI

Barošana	Tips	Iespējams izmantot ar 50 Hz un 60 Hz vienfāzes strāvu.		
	Spriegums	110 V	No 120 V līdz 127 V	No 220 V līdz 240 V
	Nominālā strāva	11,7 A	11,0 A	7,6 A
Patērējamā jauda		1375 W	1500 W	2000 W
Lietojums	Gaisa padeve	No 0,25 m ³ /min līdz 0,5 m ³ /min (piecpakāpju slēdzis)		
	Gaisa temperatūra	50–650°C (ar 10°C soli)		
Motora tips		Līdzstrāvas motors		
Svars		0,79 kg		

STANDARTA PIEDERUMI

Sprausla (apaļa) 1
 Sprausla (plakana) 1
 Sprausla (izliekta virsma) 1
 Sprausla (stikla aizsargs) 1
 Skrāpis (ar satveri) 1
 Futrālis 1

Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIETOJUMI

Krāsas noņemšana
 Līmes mīkstināšana
 Logu rāmju tepes noņemšana
 Polimēru cauruļu formēšana
 Plastmasas metināšana
 Termiskais iepakojums, izmantojot termoručīgo plēvi.
 Lodēšana
 Žāvēšana
 Atkausēšana

PIRMS DARBINĀŠANAS

1. Barošanas avots

Pārlicinieties, ka izmantojamais barošanas avots atbilst izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē norādītajām barošanas avota prasībām.

2. Barošanas slēdzis

Pārlicinieties, ka barošanas slēdzis ir IZSLĒGTĀ stāvoklī. Ja kontaktakšā tiek iesprausta kontaktligzdā, kamēr barošanas slēdzis ir IESLĒGTĀ stāvoklī, elektroierīce uzreiz sāk darboties un var izraisīt nopietnu negadījumu.

3. Pagarinātājs

Ja darba vieta ir tālu no barošanas avota, izmantojiet pagarinātāju, kam ir pietiekams resnums un nominālā jauda. Pagarinātājam ir jābūt tik īsam, cik tas praktiski iespējams.

PAMATFUNKCIJAS

1. Slēdža darbības un temperatūras regulēšana (1., 2. att.)

Pabīdiet pogu uz augšu, lai aktivētu slēdzi un iespējotu nepārtrauktu darbināšanu pat tad, ja noņemat pirkstu. Pabīdiet pogu uz leju līdz atdurei, lai iestatītu slēdzi pozīcijā [0] un izslēgtu.

Pozīcija, kādā slēdzis ir jāpavirza, dažādos režīmos būs atšķirīga.

Slēdža pozīcija [1]:

Fiksē gaisa plūsmai 50°C temperatūru un ļauj regulēt gaisa plūsmas jaudu.

Slēdža pozīcija [2]:

Ļauj regulēt gaisa plūsmas temperatūru starp 50°C un 650°C, kā arī ļauj regulēt gaisa plūsmas jaudu.

2. Temperatūras regulēšana (1., 2., 3. att.)

Kad slēdzis ir pozīcijā [2], temperatūru iespējams regulēt starp 50°C un 650°C.

Temperatūra paaugstināsies par 10°C ikreiz, kad nospiežat temperatūras paaugstināšanas pogu (līdz maksimāli 650°C.)

Nepārtraukti nospiediet pogu, lai paaugstinātu temperatūru ar 10°C soli.

Temperatūra pazemināsies par 10°C ikreiz, kad nospiežat temperatūras pazemināšanas pogu (līdz minimāli 50°C.)

Iestatītā temperatūra parādīsies displejā, kad nospiežat temperatūras paaugstināšanas un temperatūras pazemināšanas pogas, taču pēc dažām sekundēm atkal atainosies karstā gaisa plūsmas temperatūra. Kad slēdzis ir pozīcijā [1], tiek fiksēta 50°C temperatūra, un regulēšana nav iespējama.

Tas tiek izmantots termiepakaošanas materiāla ātrai atdzesēšanai, kā arī sprauslas atdzesēšanai, kad pēc instrumenta lietošanas tā uzkaršēta līdz augstai temperatūrai.

3. Gaisa plūsmas jaudas regulēšana (1., 3. att.)

Gaisa plūsmas jaudu var regulēt piecās pakāpēs starp 1 un 5. (no 0,25m³ līdz 0,5m³)

Nospiediet [+] pogu, lai palielinātu plūsmas jaudu, un nospiediet [-] pogu, lai samazinātu plūsmas jaudu.

Instrumentu atļauts lietot, kad tas ir vērstš uz augšu. (4. att.)

UZMANĪBU!

Pārlicinieties, ka instruments ir novietots uz stabilas virsmas un neapgāzīsies, kad to izmanto vērstu uz augšu.

4. Sprauslas piestiprināšana (5. att.)

UZMANĪBU!

Uzreiz pēc lietošanas sprausla ir ļoti karsta, tādēļ nepieskarieties tai.

PIEZĪME

Nepieļaujiet sprauslas nokrišanu.

Nomainiet ar veicamajam darba tipam atbilstošu sprauslu. Komplektā iekļauto sprauslu iestipriniet līdz atdurei karstā gaisa sprauslā.

5. Temperatūras iestatījumi

BRĪDINĀJUMS

- Nelietojiet šo instrumentu izgarojošu vielu (šķīdinātājs, benzīns utt.) tuvumā
- Lietošanas laikā turiet rokas vai seju drošā attālumā no karstā gaisa sprauslas.

Uzreiz pēc lietošanas sprausla ir ļoti karsta, tādēļ nepieskarieties tai.

Iestatiet temperatūru atbilstoši priekšmetam, kuru karsēsiet.

Nemiet vērā arī apkārtnes materiālu, kas tiks vienlaikus karsēts.

Vispirms apbrādājiet ar karsto gaisu no attāluma, lai pārlicinātos, ka nav radušās karsējamā priekšmeta izmaiņas, pēc tam tuviniet, līdz iegūstat vajadzīgo attālumu.

Uzliesmojošu materiālu karsēšana

(papīrs, koks, plastmasa utt.)

Iestatiet slēdzi [1] pozīcijā un karsējiet, turot sprauslu vismaz 10 cm attālumā no karsējamā priekšmeta.

Karsēšanas laikā uzmanīgi pārvietojiet sprauslas galu uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.

Ja pastāvīgi karsēsiet vienā vietā, pastāv deformācijas vai dūmošanas risks.

Neuzliesmojošu materiālu karsēšana

(metāls, akmens, betons utt.)

Iestatiet slēdzi [1] pozīcijā un, ja nav radušās nekādas problēmas, pārvietojiet to [2] pozīcijā.

Karsējiet, turot sprauslu vismaz 5 cm attālumā no karsējamā priekšmeta.

Ja sprauslu turēsiet pārāk tuvu, pastāv instrumenta pārkaršanas risks, kas var izraisīt kļūmes.

DARBA PIEMĒRS

UZMANĪBU!

Komplektā iekļautās sprauslas daļas ir asas, tādēļ to noņemšanai no korpusa, piestiprināšanai vai atvienošanai lietojiet cimdus.

Izvēlieties sprauslu, ņemot vērā karsējamā priekšmeta formu un karsējamo vietu.

1. Krāsas noņemšana (6. att.)

Izmantojiet sprauslu (plakana) vai sprauslu (apaļa), lai ar karstu gaisu mīkstinātu krāsu, pēc tam noņemiet to ar komplektā iekļauto skrāpi.

Nemiet vērā, ka krāsas pārmērīga karsēšana var izraisīt tās apdegšanu un sacietēšanu, apgrūtinot noņemšanu ar skrāpi.

2. Līmes mīkstināšana (7. att.)

Izmantojiet sprauslu (plakana) vai sprauslu (apaļa), lai mīkstinātu virsmu un atvieglotu noņemšanu, pēc tam paceliet vienu malu, iepūstiet zem tās karsto gaisu un viegli noņemiet, lai neatstātu nekādas līmes paliekas.

3. Termiskā iepakojšana (8. att.)

Izmantojiet sprauslu (plakanu) termoručīgai plēvei un caurulēm. Materiāls mainīs krāsu vai iepļīsīs, ja karsto gaisu pūstiet no maza attāluma, tādēļ saglabājiet atbilstošu attālumu, novērojot darba gaitu.

4. Polimēru cauruļu formēšana (9. att.)
Izmantojiet sprauslu (izliekta virsma), lai no visām pusēm vienmērīgi karsētu polimēru cauruļi.
Lai novērstu caurules iekšpuses sašaurināšanos tās salocīšanas att. laikā, iebriet iekšpusē smiltis, noslēdziet abus galus, pēc tam to uzmanīgi salokiet.
5. Logu rāmju tepes noņemšana (10. att.)
Izmantojiet sprauslu (stikla aizsargs), lai ar karstumu mīkstinātu tepi, pēc tam noņemiet to ar komplektā iekļauto skrāpi.
Nemiet vērā, ka stikls var iepīst, ja to nepārtraukti karsējat.
6. Ūdensvada cauruļu atkausēšana (11. att.)
Izmantojiet sprauslu (izliekta virsma), lai virzienā no malas līdz vidum karsētu sasalušo vietu. Nesajauciet ūdensvada caurules ar stikla šķiedras caurulēm.
Uzmanieties, lai nebojātu ūdensvada cauruļu sasalušos polimēru materiālu segmentus.

APKOPE UN APSKATE

1. Nostiprinātājskrūvju apskate
Regulāri apskatiet visas nostiprinātājskrūves un pārliecinieties, ka tās ir pienācīgi pievilktas. Ja kāda skrūve ir vaļīga, nekavējoties to pievelciet. Pretējā gadījumā var rasties nopietna bīstamība.
2. Motora apkope
Motora tinumi ir elektroinstrumenta „sirds”.
Nepieļaujiet svešķermeņu, eļļas vai ūdens iekļūšanu iecijas atverē.
3. Barošanas vada nomaīņa
Ja ir nepieciešams nomainīt barošanas vadu, tas ir jāveic HiKOKI pilnvarotā servisa centrā, lai novērstu bīstamu situāciju rašanos.
4. Virsmas tīrīšana
Ja instruments ir netīrs, noslaukiet ar mīkstu sausu drānu vai ziepjūdenī samitrinātu drānu. Nelietojiet hloru saturošus šķīdinātājus, benzīnu vai krāsas šķīdinātāju, jo tie var izšķīdināt plastmasu.
5. Rezerves daļu saraksts

UZMANĪBU!

HiKOKI elektroierīču remonts, modifikācija un apskate ir jāveic HiKOKI pilnvarotā servisa centrā.
Šīs detaļu saraksts noderēs, to iesniedzot kopā ar instrumentu HiKOKI pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu remontu vai citus tehniskās apkopes darbus.
Elektroierīču darbināšanas un apkopes laikā ievērojiet katras valsts drošības noteikumus un standartus.

MODIFIKĀCIJAS

HiKOKI elektroierīces pastāvīgi tiek uzlabotas un modificētas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu iekļaušanai.
Tādējādi dažas detaļas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PIEZĪME

Sakarā ar HiKOKI pastāvīgo pētījumu un izstrādes programmu šeit norādītie tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	SKAITS
1	HĪKOKI UZLĪME	1
2	BALSTGREDZENS D5.18×T1.5	1
3	PRIEKŠĒJAIS VĀKS	1
4	SILDIERĪCE	1
5	VIZLAS LOKSNE	1
6	SILDIERĪCES VĀKS	1
7	AIZMUGURĒJAIS VĀKS	1
8	IEKŠĒJAIS VĀKS	1
9	DISPLEJS	1
10	SKRŪVE METĀLAM M2.5×4	2
11	MOTORS	1
12	MOTORA BALSTS	1
13	SKRŪVE METĀLAM M2.5×4	2
14	VENTILATORS	1
15	SKRŪVE METĀLAM M3×10	3
16	VENTILATORA VĀKS	1
17	FUNKCIJAS POGA	1
18	PORAINS IELIKTNIS	1
19	SLĪDNIS	1
20	SPAILE	1
21	VADA AIZSARGUZMAVA	1
22	VADS	1
23	INDUKCIJAS SPOLE	1
24	PAŠVĪTŅOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU)	4
25	SLĒDZIS 10A 250VAC	1
26	KONDENSATORS	1
27	VADA SKAVA	1
28	SLĒDZIS PCB	1
29	BRĪDINĀJUMA UZLĪME	1
30	TEHNISKO DATU PLĀKSNĪTE	1
31	PAŠVĪTŅOTĀJSKRŪVE D3×16	7
32	KORPUSS (A) (B)	1
501	SPRAUSLA (APAĻA)	1
502	SPRAUSLA (IZLIEKTA VIRSMA)	1
503	SPRAUSLA (STIKLA AIZSARGS)	1
504	SPRAUSLA (PLĀKANA)	1
505	SKRĀPIS (AR SATVERI)	1
506	FUTRĀLIS	1

Garantijas priekšmets: HIKOKI tehniskais fēns RH650V

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem EN60335-1, EN60335-2-45, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 un EN61000-3-3 saskaņā ar Direktīvu 2014/30/ES, 2006/42/EK un 2014/35/ES. Šis izstrādājums atbilst arī RoHS Direktīvai 2011/65/ES.

Eiropas standartu nodalja vadītājs Eiropas pārticībār pilnvarots izveidot tehnisko failu.

Šī deklarācija attiecas uz izstrādājumu ar CE zīmi.

English	Nederlands
<p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that Heat Gun, identified by type and specific identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below.</p> <p>The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.</p> <p>The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</p> <p>Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat Hetschuifpistool, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en normen*3). Technische documentatie bij*4) – zie onder.</p> <p>De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.</p> <p>Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
<p>Deutsch</p> <p>EG-KONFORMITÄTSEKHLÄRUNG</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Heißluft Gebläse allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) – Siehe unten.</p> <p>Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.</p> <p>Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>Español</p> <p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</p> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Decapador de aire caliente, identificado por tipo y por código de identificación específico *1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas *3). Documentación técnica en *4) – Ver a continuación.</p> <p>El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico.</p> <p>La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.</p>
<p>Français</p> <p>DECLARATION DE CONFORMITE CE</p> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le Décapeur thermique, identifié par le type et le code d'identification spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous.</p> <p>Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique.</p> <p>Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<p>Português</p> <p>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</p> <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Soprador de Ar Quente, identificado por tipo e código de identificação específico *1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4) - Consulte abaixo.</p> <p>O Gestor de Normas Europeas no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico.</p> <p>A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>
<p>Italiano</p> <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il termocapofiatore, identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive *2) e degli standard *3). Documentazione tecnica presso *4) – Vedere sotto.</p> <p>Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.</p> <p>La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	
<p>*1) RH650V C346397R *2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU *3) EN60335-1:2012+A11:2014 EN60335-2-45:2002+A2:2012 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p>	
<p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>29.6.2018 Nacto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>CE 29.6.2018 <i>A Nakagawa</i> A. Nakagawa Corporate Officer</p>












Karšto oro fenas

RH 650V






Prieš prietaiso naudojimą turite atidžiai perskaityti ir suprasti šias instrukcijas.

Naudojimo instrukcijos



	Lietuviškai
1	Jungiklis
2	Ekranas
3	Karšto oro pūtimo antgalis
4	Temperatūros didinimo mygtukas
5	Temperatūros mažinimo mygtukas
6	Stipresnio oro srauto mygtukas
7	Silpnescnio oro srauto mygtukas
8	Antgalis (plokščias)
9	Grandiklis
10	Antgalis (apvalus)
11	Antgalis (išgaubtas paviršius)
12	Antgalis (stiklo apsauga)

	<p>Simboliai  ĮSPĖJIMAS Zemiau pateikiami ant įrenginio esantys simboliai. Prieš naudojimą turite įsitikinti, kad suprantate jų reikšmes.</p>
	<p>Perskaitykite visus saugos ženklus ir instrukcijas. Dėl įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymo gali kilti elektros smūgis, gaisras ir / arba galite sunkiai susižeisti.</p>
	<p>Tik ES šalims Jokiu būdu elektrinio įrankio neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų bei jų utilizavimo pagal vietos reikalavimus įgyvendinimą, nebetinkami naudoti elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į perdirbimo įmonę, kad būtų perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu.</p>

sumažins sužeidimo pavojų.

BENDRIEJI DARBO SU ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos ženklus ir instrukcijas.
Dėl įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymo gali kilti elektros smūgis, gaisras ir / arba galite sunkiai susižeisti.

Visus įspėjimus ir instrukcijas išsaugokite vėlesniam naudojimui. Terminu „elektrinis įrankis“ įspėjimuose vadinamas elektros energiją naudojantis elektrinis įrankis (prijungtas laidu) arba akumulatoriaus energiją naudojantis elektrinis įrankis (akumulatorinis).

1) Sauga darbo vietoje

- a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Netvarkingoje arba tamsioje vietoje didesnė tikimybė įvykti nelaimingam atsitikimui.
- b) Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kuri susidaro šalia degių skysčių, dujų arba dulkių.
Veikiant elektriniams įrankiams susidaro kibirkštys, kurios gali uždegti dujas arba dūmus.
- c) Užtikrinkite, kad darbo metu vaikai ir pašaliniai asmenys stovėtų atokiau.
Jei bus blaškomas jūsų dėmesys, galite prarasti įrenginio valdymą.

2) Elektros sauga

- a) Elektrinio įrankio kištukas turi atitikti lizdą.
Jokiu būdu nekeiskite kištuko.
Dirbdami su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite jokių kištukų adapterių.
Nekeisti kištukai ir atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- b) Stenkitės, kad kūnas nesiliestų su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ar šaldytuvai
Jeigu jūsų kūnas liečiasi prie įžemintų objektų, padidėja elektros smūgio pavojus.
- c) Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- d) Nesugadinkite laido. Niekada neneškite, netraukite ar neištraukite iš maitinimo lizdo už laido. Laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių, alyvos, aštrių kraštų arba judančių dalių.
Sugadinti arba supainioti laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- e) Kai elektrinius įrankius naudojate lauke, naudokite laido ilgintuvą, skirtą naudoti lauke.
Naudodami laido ilgintuvą, kuris yra skirtas naudoti lauke, sumažinsite elektros smūgio pavojų.
- f) Jeigu elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite maitinimo šaltinį su apsauginio išjungimo įtaisu (RCD).
RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

3) Asmeninė sauga

- a) Dirbdami su įrankiu, būkite budrūs, stebėkite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinių įrankių, kai esate pavargęs arba veikiamas narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Neatidžiai dirbdami su elektriniu įrankiu, galite sunkiai susižeisti.
- b) Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą.
Apsauginės priemonės, tokios kaip respiratorius, neslidūs apsauginiai batai, šalmas arba ausų apsauga naudojama atitinkamomis sąlygomis

kvalifikuotas remonto darbuotojas, naudojantis originalias atsargines dalis.

Tai užtikrins elektrinio įrankio, kuriam atliekama techninė priežiūra, saugą.

- c) **Apsaugokite nuo atsitiktinio įsijungimo.** Prieš jungdami įrankį prie maitinimo šaltinio ir / arba akumuliatoriaus, paimdami ar nešdami įrankį, įsitinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje.

Jeigu pernešant įrankį laikote pirštą ant jungiklio arba jungiate prie maitinimo šaltinio įrankį, kurio jungiklis yra įjungimo padėtyje, galite sukelti nelaimingą atsitikimą.

- d) **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite bet kokį reguliavimo raktą arba veržliaraktį.**

Paliktas reguliavimo raktas arba veržliaraktis, pritvirtintas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali sukelti sunkų sužalojimą.

- e) **Nesilenkite virš įrankio.** Visą laiką užtikrinkite tinkamą kojų atramą ir lygsvarą.

Tai leis geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

- f) **Tinkamai apsirenkite.** Nedėvėkite laisvų drabužių ir papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.

Judančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.

- g) **Jeigu įrenginiuose sumontuota jungtis jungti prie dulkių nutraukimo ir surinkimo įrenginių, užtikrinkite, kad jie yra tinkamai prijungti.**

Naudodami dulkių surinkimą galite sumažinti dulkių keliamą pavojų.

4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- a) **Dirbdami su elektriniais įrankiais nenaudokite jėgos.** Darbui naudokite tinkamus elektrinius įrankius.

Tinkamai pasirinktas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau dirbant nustatytu greičiu.

- b) **Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jungiklis neįsijungia ir neišsijungia.**

Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.

- c) **Prieš atlikdami bet kokius elektrinių įrankių derinimo, priedų keitimo arba sandėliavimo darbus, ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių iš įrenginio.**

Tokie apsauginiai veiksmai sumažina pavojų, kad elektrinis įrankis įsijungs atsitiktinai.

- d) **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite asmenims, nesusipažinusiems su elektriniais įrankiais arba jų instrukcijomis, naudoti elektrinius įrankius.**

Neapmokytų asmenų rankose elektriniai įrankiai yra pavojingi.

- e) **Prižiūrėkite elektrinius įrankius.** Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotos ir pritvirtintos judančios dalys, ar nematyti įtrūkimų ir kitokių pažeidimų, kurie gali turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui.

Jeigu elektrinis įrankis yra sugadintas, prieš naudojimą būtina jį suremontuoti.

Dauguma nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastos elektrinių įrankių techninės priežiūros.

- f) **Užtikrinkite, kad pjovimo įrankiai būtų aštrūs ir švarūs.**

Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis turi mažesnę tikimybę įstrigti ir yra lengviau valdomi.

- g) **Elektrinius įrankius, priedus, įrankių antgalius ir pan. naudokite vadovaudamiesi jų instrukcijomis, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.**

Elektrinių įrankių naudojimas kitiems tikslams, nei jie yra skirti, gali sukelti avarinę situaciją.

5) Techninė priežiūra

- a) **Elektrinio įrankio techninę priežiūrą gali atlikti**

PERSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad vaikai ir ligoti asmenys laikytųsi atokiau.

Kai nenaudojami, įrankiai turi būti laikomi vaikams ir ligotiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

KARŠTO ORO FENO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

ĮSPĖJIMAS

- Šis įrankis neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotus fizinius, sensorinius arba protinius sugebėjimus arba neturintiems patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba apmokyti naudotis įrankiu už saugą atsakingo asmens.
- Vaikai neturi būti palikti be priežiūros, kad nežaistų su įrankiu.
- Naudojant įrankį neatsargiai, gali kilti gaisras, todėl: būkite atsargūs, naudodami įrankį vietose, kuriose yra degių medžiagų. Nepūskite karšto oro į tą patį tašką ilgą laiką. Nenaudokite įrankio susidarius sprogiai aplinkai. Atsiminkite, kad karšto oro srovė gali pasiekti ir degias medžiagas, nesandūs matomumo lauke. Po naudojimo, padėkite įrankį ant tam skirto stovo ir, prieš padėdami jį į saugojimo vietą, atvėsinkite. Nepalikite įrankio be priežiūros, kai naudojotės juo.
- Nenaudokite įrankio ir nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis. Nesilaikant šio reikalavimo galite patirti elektros smūgį.
- Prieš naudodami įrankį, visada patikrinkite darbo zoną ir nenaudokite įrankio, jeigu nesate įsitikinę pakankama sauga. Nesilaikant šio reikalavimo, gali užsidegti nesandūs matomumo lauke (dėkluose, lubose, grindyse, tuščiaavidurėse ertmėse) degiosios medžiagos.
- Nestovėkite tiesiai po įrankiu, jeigu jį naudojate aukštyje. Taip pat negaudykite maitinimo laido ar bet kurių kitų daiktų ir nelieskite tampytį maitinimo laido. Nesilaikant šių reikalavimų gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Nenukreipkite karšto oro tiesiai į žmones arba gyvūnus. Nežiūrėkite į antgalį. Jokiais būdais nenaudokite karšto oro feno kaip plaukų džiovintuvo. Nesilaikant šių reikalavimų gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galite susižeisti.
- Kai kuriais atvejais, naudojant karšto oro srovę ant plastikinių, laku padengtų ir kitų panašių paviršių, išsiskiria labai toksiškos dujos. Visada įsitikinkite, kad darbo zona yra gerai vėdinama ir dėvėkite nuo dulkių apsaugančią kaukę.

9. Naudokite karšto oro srovę, švelniai judindami karšto oro feną aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę. Pučiant orą tik į vieną tašką, paviršius gali pradėti smilkti arba užsidegti.

- Patikrinkite, ar įrankis neįtrūkęs, nepažeistas ar kitaip Nesugadintas, jeigu jis netyčia nukristų. Sugedęs, įtrūkęs ar kitaip pažeistas įrankis gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- Jeigu įrankis dirba netinkamai, girdimas neįprastas triukšmas ar jaučiama neįprasta vibracija, nedelsiant nustokite naudoti įrankį ir nutruksta elektros srovės tiekimas (pvz. elektros maitinimo kištukas iškrito iš lizdo, sugedo išjungiklis, nėra elektros maitinimo) ir karšto oro fenas nustojo veikti, nustatykite jungiklį į padėtį OFF (išjungta). Jeigu jungiklis paliekamas padėtyje ON (jungta), vėl atsiradus elektros maitinimui ir įrankiu padėjus veikti gali kilti gaisras.

PERSPĖJIMAS

- Kai kurios tiekiamų antgalių dalys yra aštrios, todėl išimant jas iš dėklo, tvirtinant ar keičiant, mūvėkite pirštines.
- Pučiamo karšto oro antgalis, antgalio anga ir šildomos medžiagos paviršius, atliekant darbus ir iš karto po jų yra labai karšti, todėl darbo metu mūvėkite pirštines ir tiesiogiai nelieskite įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite įrankio dėžių, stalčių ir kitų uždarų erdvių viduje. Pučiant orą tik į vieną tašką, paviršius gali pradėti smilkti arba užsidegti.
- Naudodami įrankį įsitikinkite, kad antgalis yra mažiausiai 5 cm atstumu nuo šildomo paviršiaus. Taip pat nedenkite ar kitu būdu neblokuokite antgalio angos. Nesilaikant šio reikalavimo karšto oro fenas gali perkaisti ir sugesti.
- Neįjunkite ir neišjunkite feno kelis kartus iš eilės. Taip pat nenaudokite įrankio, jeigu maitinimo laidas sulankstytas ar susuktas. Nesilaikant šių reikalavimų įrankis gali veikti netinkamai.
- Iš karto po naudojimo nenukreipkite karšto oro išleidimo antgalio žemyn. Nesilaikant šio reikalavimo įrankis gali perkaisti ir sugesti.

SPECIFIKACIJOS

Maitinimo šaltinis	Tipas	Gali būti naudojamas tiek 50 Hz, tiek 60 Hz vienfaziai srovei.		
	Įtampa	110 V	nuo 120 V iki 127 V	nuo 220 V iki 240 V
	Vardinė elektros srovė	11,7 A	11,0 A	7,6 A
Galia (įvade)		1375 W	1 500 W	2000 W
Galia	Pučiamo oro srautas	0,25 m ³ /min iki 0,5 m ³ /min (jungiklis 5-oje padėtyje)		
	Pučiamo oro temperatūra	50°C – 650°C (10°C padalomis)		
Variklio tipas		Nuolatinės srovės		

Svoris	0,79 Kg
--------	---------

STANDARTINIAI PRIEDAI

1	Antgalis (apvalus)	1
2	Antgalis (plokščias)	1
3	Antgalis (išgaubtas paviršius)	1
4	Antgalis (stiklo apsauga)	1
5	Grandiklis (su rankena).....	1
6	Lagaminėlis	1

Standartiniai priedai gali būti pakeisti be atskiro įspėjimo.

NAUDOJIMO BŪDAI

- Dažų sluoksniui pašalinti;
- Klįjams suminkštinti;
- Pašalinti glaistui nuo langų rėmų;
- Polimeriniams vamzdžiams formuoti;
- Plastikui suvirinti;
- Šiluminiam apvyniojimui, naudojant nuo šilumos susitraukiančią plėvelę;
- Litavimui;
- Džiovinimo darbams;
- Atšildymo darbams.

PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ

1. Maitinimo šaltinis

Užtikrinkite, kad naudojamas maitinimo šaltinis atitinka galios reikalavimus, pateiktus gamyklinėje lentelėje.

2. Maitinimo jungiklis

Įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis yra OFF (išjungta) padėtyje.

Jei maitinimo laido kištukas bus įjungtas į tinklo lizdą, kai maitinimo jungiklis yra ON (įjungta) padėtyje, elektrinis įrenginys pradės veikti nedelsiant ir galima susižeisti.

3. Ilginimo laidas

Kai darbo vieta yra nutolusi nuo maitinimo šaltinio, naudokite tinkamo storio ir pralaidumo ilgutintuvus. Ilginamasis laidas turi būti ne per ilgas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Jungiklio naudojimas ir temperatūros reguliavimas (1 pav., 2 pav.)

Pastumkite rankenėlę ir aktyvuokite jungiklį tolesnėms nepertraukiamoms operacijoms atlikti, net jeigu jūsų pirštas jungiklio nespaudžia. Pastumkite rankenėlę kiek įmanoma žemyn, nustatykite jungiklį [0] padėtyje ir išjunkite jį.

Padėtis, kurioje jungiklis nustatytas, bus pakaitomis tarp dviejų padėčių.

Jungiklio [1] padėtis:

Nustatoma oro srauto temperatūra (50°C) ir galima reguliuoti oro srauto stiprumą.

Jungiklio [2] padėtis:

Nustatoma oro srauto temperatūra (nuo 50°C iki 650°C) ir galima reguliuoti oro srauto stiprumą.

2. Temperatūros reguliavimas (1 pav., 2 pav., 3 pav.)

Temperatūra gali būti reguliuojama nuo 50°C iki 650°C, kai jungiklis yra [2] padėtyje.

Kiekvieną kartą, paspaudus temperatūros didinimo mygtuką, temperatūra padidės 10°C (iki maksimalios 650°C ribos).

Nepertraukiamai spauskite mygtuką, norėdami padidinti temperatūrą 10°C padalomis.

Kiekvieną kartą, paspaudus temperatūros mažinimo mygtuką, temperatūra sumažės 10°C (iki minimalios 50°C ribos).

Nustatyta temperatūra bus nurodyta ekrane, nuspaudus temperatūros didinimo ir mažinimo mygtukus, bet po kelių sekundžių vėl bus rodoma karšto oro srauto temperatūra. Esant jungikliui [1] padėtyje, bus nustatyta 50°C temperatūra, ir kitoks reguliavimas negalimas.

Tai naudojama greitai atvėsinti termiškai apdorotą medžiagos paviršių ir antgalį, kai jis po įrankio naudojimo labai įkaista.

3. Oro srauto reguliavimas (1 pav., 3 pav.)

Oro srautas gali būti reguliuojamas penkiomis pozicijomis nuo 1 iki 5 (nuo 0,25 m³ iki 0,5 m³). Stipresniam oro srautui spauskite mygtuką [+], silpnesniam oro srautui spauskite mygtuką [-].

Įrankis gali būti naudojamas, nukreipus oro srautą į viršų. (4 pav.)

PERSPĖJIMAS

Įsitinkinkite, kad įrankis padėtas ant stabilaus paviršiaus ir neapsivers, naudojant jį nukreiptą aukštyn.

4. Antgalio tvirtinimas (5 pav.)

PERSPĖJIMAS

Tuo pat po naudojimo antgalis yra labai įkaitęs, todėl nelieskite jo.

PASTABA

Įsitinkinkite, kad antgalis nenukris.

Naudokite konkrečiam darbui atlikti tinkamą oro pūtimo antgalį. Įstatykite komplekte esantį oro pūtimo antgalį į antgalio vietą ir spauskite tol, kol jis užsifiksuos.

5. Temperatūros nustatymai

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite įrankio arti lakiųjų medžiagų (skiediklių, benzino ir pan.)
- Naudodami įrankį, nelaikykite karšto oro pūtimo antgalio arti rankų ar veido. Tuoj pat po naudojimo antgalis yra labai įkaitęs, todėl nelieskite jo.

Nustatydami temperatūrą, atsižvelkite į šildomo paviršiaus savybes.

Taip pat atkreipkite dėmesį į šalia esančias medžiagas, kurios šildymo proceso metu taip pat įkais.

Visų pirma, tikrinami naudokite karšto oro srautą per atstumą. Kad kaitinamas paviršius nepakito ir palaipsniui artinkite įrankį prie jo, iki bus pasiektas reikiamas atstumas.

Degių medžiagų kaitinimas

(popieriaus, medžio, plastikio ir pan.)

Nustatykite jungiklį į [1] padėtį ir pradėkite kaitinti medžiagą karštu oru mažiausiai 10 cm atstumu.

Naudodami aukštą temperatūrą, atsargiai judinkite antgalį aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę.

Naudojant karšto oro srovę viename taške, paviršius gali pradėti smilkinti.

Nedegių medžiagų kaitinimas

(metalo, akmens, mūro ir pan.)

Nustatykite jungiklį į [1] padėtį, ir, jeigu nėra jokių problemų, perjunkite jį į [2] padėtį.

Naudokite karšto oro srovės antgalį mažiausiai 5 cm atstumu nuo kaitinamo paviršiaus.

Laikant antgalį per arti, įrankis gali perkaisti ir sugesti.

DARBO PAVYZDYS

PERSPĖJIMAS

Kai kurios tiekiamų antgalių dalys yra aštrios, todėl išimant jas iš dėklo, tvirtinant ar keičiant, mūvėkite pirštines.

Pasirinkite antgalį, atsižvelgdami į kaitinamo paviršiaus savybes ir kaitinamo ploto formą.

1. Dažų sluoksnio pašalinimas (6 pav.)

Dažų sluoksniui suminkštinti naudokite plokščią arba apvalų karšto oro srovės antgalį ir pašalinkite dažus, naudodami komplekte esantį grandiklį.

Įsidėmėkite, kad per daug įkaitinus dažus, jie pradeda svilti ir kietėti, todėl tampa sunkiai juos pašalinti.

2. Klijų minkštinimas (7 pav.)

Kaitinkite klijų sluoksnį, naudodami apvalų arba plokščią antgalį ir, kai klijų sluoksnis suminkštės, atsargiai pakelkite vieną kraštą, pūskite karšto oro srovę po juo ir atsargiai nulupkite, nepalikdami likučių.

3. Šiluminis apvyniojimas (8 pav.)

Nuo šilumos susitraukiančiai plėvelei ir vamzdžiams naudokite plokščią antgalį. Medžiaga gali pakeisti spalvą arba įtrūkti (įplyšti), apdorojant ją aukšta temperatūra iš nedidelio atstumo, todėl procesas turi būti stebimas ir atliekamas, esant tinkamam atstumui.

4. Plastikinių vamzdžių formavimas (9 pav.)

Tolygiam polimerinio vamzdžio apskritimo perimetro įkaitinimui naudokite lenkto paviršiaus antgalį.

Apsaugoti vidiniam vamzdžio paviršiui nuo susiaurėjimo, jį lenkiant ir pan., užpildykite vamzdį iš vidaus smėliu, užblokuokite abu jo galus ir švelniai sulenkite.

5. Glaisto pašalinimas nuo langų rėmų (10 pav.)

Naudodami stiklą apsaugantį antgalį, karšto oro srove suminkštinkite glaisto sluoksnį ir pašalinkite jį, naudodami komplekte esantį grandiklį.

Įsidėmėkite, kad stiklas, ilgą laiką veikiamas aukšta temperatūra, gali skilti.

6. Vandens vamzdžių atšildymas (11 pav.)

Užšalusio ploto atšildymui nuo krašto link centro naudokite išgaubto paviršiaus antgalį. Nesupainiokite vandens vamzdžių su stiklo vamzdžiais.

Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistos užšalusios plastikinio vandens vamzdžio sritys.

PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS

1. Tvirtinimo varžtų tikrinimas

Reguliariai patikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir įsitikinkite, kad jie yra tinkamai priveržti. Jeigu yra laisvų varžtų, nedelsiant juos prisukite. Tai neatlikus gali likti avarinė situacija.

2. Variklio priežiūra

Variklio apvijos yra elektrinio įrankio „širdis“. Į jo vidų neturi patekti pašalinės priemonės, vanduo ir alyva.

3. Maitinimo laido keitimas

Jeigu būtina pakeisti maitinimo laidą tai turėtų padaryti *Hitachi įgaliotas aptarnavimo centras*. Taip išvengsite pavojaus savo saugumui.

4. Išorinių paviršių valymas

Prieš sandėliuojant įrankį reikia jį nuvalyti sausa minkšta šluoste arba muiliname vandenyje sudrėkinta šluoste. Draudžiama naudoti chloro tirpiklius, benziną ar dažų skiediklį, nes šios medžiagos tirpdo plastiką.

5. Dalių, kurioms atliekama techninė priežiūra, sąrašas

PERSPĖJIMAS

„HiKOKI Power Tools“ elektrinių įrankių remontas, keitimas ir tikrinimas turi būti atliekamas „HiKOKI“

aptarnavimo centre

Kai yra reikalingas remontas arba reikia atlikti techninę priežiūrą, rekomenduojame kartu su įrankiu pateikti šį dalių sąrašą „HiKOKI“ įgaliotam aptarnavimo centrui.

Naudodami ir atlikdami elektrinių įrankių techninę priežiūrą, turite laikytis šalyje galiojančių saugos reikalavimų ir standartų.

PATOBULINIMAI

„HiKOKI Power Tools“ nuolatos tobulina ir keičia savo gaminius, įdiegdami naujausius technologinius pasiekimus.

Todėl kai kurios dalys gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

GARANTIJA

Mes garantuojame, kad „HiKOKI Power Tools“ atitinka įstatymus / šalies specifinius reikalavimus. Ši garantija neapima defektų ar pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, standartinio susidėvėjimo. Esant nusiskundimui, prašome atsiųsti neišmontuotą elektrinį įrankį su GARANTINIU SERTIFIKATU, kurį rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje, į „HiKOKI“ aptarnavimo centrą.

PASTABA

Dėl „HiKOKI“ nuolatinių mokslinių tyrimų ir plėtros, čia pateiktos charakteristikos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

SVARBU!

Teisingas kištuko įjungimas

Maitinimo laidų kodavimas:

Mėlynas	- neutralus
Rudas	- srovė

Jeigu įrankio maitinimo laido spalva neatitinka spalvų pažymėtų jūsų kištuke, atlikite sekančius veiksmus:

Mėlynos spalvos laidas turi būti prijungtas prie terminalo, pažymėto raide N arba juoda spalva.



Rudos spalvos laidas turi būti prijungtas prie terminalo, pažymėto raide L arba raudona spalva.

Nei vienas iš laidų neturi būti prijungtas prie žemuminio terminalo.

PASTABA

Šis reikalavimas pateikiamas pagal JK įgaliotame


STANDARTA 2769: 1984.
Todėl raidžių ir spalvų kodai gali būti netaikomi kitose
rinkose išskyrus Jungtinę Karalystę.



Dalies Nr.	Dalies pavadinimas	Vnt.
1	"HIKOKI" ŽENKLIUKAS	1
2	ATRAMINIS ŽIEDAS D5.18×T1.5	1
3	PRIEKINIS DANGTIS	1
4	ŠILDYTUVAS	1
5	ĮDĖKLAS	1
6	ŠILDYTUVO DANGTIS	1
7	GALINIS DANGTIS	1
8	VIDINIS DANGTELIS	1
9	EKRANAS	1
10	TVIRTINIMO SRAIGTAS M2.5×4	2
11	VARIKLIS	1
12	VARIKLIO ATRAMA	1
13	TVIRTINIMO SRAIGTAS M2.5×4	2
14	VENTILIATORIUS	1
15	TVIRTINIMO SRAIGTAS M3×10	3
16	VENTILIATORIAUS DANGTIS	1
17	FUNKCIJŲ MYGTUKAS	1
18	MINKŠTA TARPINĖ	1
19	ŠLIAUŽIKLIS	1
20	GNYBTAS	1
21	LAIDO APSAUGA	1
22	LIDAS	1
23	INDUKTORIUS	1
24	SAVISRIEGIS SRAIGTAS (SU PAPLATINIMU) D3x15	4
25	JUNGIKLIS 10 A 250V KS	1
26	CAPACITOR	1
27	LAIDO LAIKIKLIS	1
28	JUNGIKLIS PCB	1
29	ĮSPĖJAMASIS LIPDUKAS	1
30	GAMYKLINĖ PLOKŠTELĖ	1
31	SAVISRIEGIS SRAIGTAS D4 x 16	7
32	KORPUSAS (A), (B) SET	1
501	ANTGALIS (APVALUS)	1
502	ANTGALIS (IŠGAUBTAS PAVIRŠIUS)	1
503	ANTGALIS (STIKLO APSAUGA)	1
504	ANTGALIS (PLOKŠČIAS)	1
505	GRANDIKLIS (SU RANKENA)	1
506	KORPUSAS	1

GARANTIJOS SERTIFIKATAS

- 1 Modelio Nr.
- 2 Serijos numeris
- 3 Pirkimo data
- 4 Pirkėjo vardas, pavardė ir adresas
- 5 Atstovas ir adresas
(atstovo įmonės antspaudas ir adresas)

English	Nederlands
<p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that Heat Gun, identified by type and specific identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below.</p> <p>The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.</p> <p>The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</p> <p>Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Heteluchtpistool, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en normen*3). Technische documentatie bij*4) – zie onder.</p> <p>De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.</p> <p>Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
<p>Deutsch</p> <p>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Heißluft Gebläse allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) – Siehe unten.</p> <p>Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.</p> <p>Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>Español</p> <p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</p> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Decapador de aire caliente, identificado por tipo y por código de identificación específico *1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas *3). Documentación técnica en *4) – Ver a continuación.</p> <p>El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico.</p> <p>La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.</p>
<p>Français</p> <p>DECLARATION DE CONFORMITE CE</p> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le Décapteur thermique, identifié par le type et le code d'identification spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) – Voir ci-dessous.</p> <p>Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique.</p> <p>Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<p>Português</p> <p>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</p> <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Soprador de Ar Quente, identificado por tipo e código de identificação específico *1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4) – Consulte abaixo.</p> <p>O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico.</p> <p>A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>
<p>Italiano</p> <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il termosoffiatore, identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive *2) e degli standard *3). Documentazione tecnica presso *4) – Vedere sotto.</p> <p>Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.</p> <p>La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	
<p>*1) RH650V C346397R</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN60335-1:2012+A11:2014 EN60335-2-45:2002+A2:2012 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p>	
<p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>29. 6. 2018  A. Nakagawa Corporate Officer</p>

